



cd ▲ sud

# **Bordereau de Suivi des Déchets Industriels**

Les bonnes pratiques pour remplir les BSDI et être en conformité

Service SAV, 2019



## **Vous, l'installateur**

### **Ce que vous devez à vos clients :**

Une fiche d'intervention Cerfa 15497-02 BSDI pour toute intervention et manipulation de fluides.

### **À chaque utilisation de la bouteille, vous devez :**

- Noter le poids initial et le poids à la fin de la récupération
- Le noter sur le BSDI (ou son annexe) afin de le lier au client.
- Fournir une copie de son BSDI au client une fois complété.
- Envoyer à la réception du BSDI rempli par le lieu de traitement une copie à chaque client concerné.



## **Nous, Le distributeur**

### **Nos engagements et actions :**

- Vous reprendre une bouteille de récupération uniquement si elle est accompagnée d'un BSDI.
- Vous remplir la partie du BSDI indiquant la prise en charge de la bouteille de récupération.
- Vous fournir la copie du BSDI rempli
- Faire retraiter vos gaz récupérés.



## **Traitement, le fournisseur**

### **Ce que fait le destinataire de vos**

#### **récupérations :**

- Prendre en charge les gaz frigorigènes.
- Identifier les gaz.
- Retraiter les gaz.
- Informer le ministère de l'environnement du type de gaz et de la quantité de gaz traité.
- Vous renvoyer le BSDI complété après le traitement.